

新和地 1 井复杂地层水泥封孔护壁造斜技术

肖长城, 贾中芳, 高士彬, 李明

(核工业二一六大队, 新疆 乌鲁木齐 830011)

摘要:新和地 1 井在钻进 1314.00~1419.98 m 孔段时钻遇巨厚破碎带, 地层高度破碎、大倾角、富含水系, 孔壁掉块、水敏坍塌现象严重。钻进时孔内阻力大, 钻具放不到底, 孔内事故多发, 破碎带难以钻穿。为处理孔内事故并钻穿巨厚破碎带, 采用水泥封孔护壁造斜技术。受孔内复杂因素影响, 特别是 1358.76~1396.46 m 破碎带内水系对水泥浆的稀释和冲蚀破坏作用, 前期多次水泥封孔失败, 浪费了大量物资及工期。现场通过试验, 总结出了一套有针对性的、实用的技术方案, 解决了现场的水泥封孔技术难题, 提高了水泥封孔护壁造斜的成功率。新和地 1 井深孔复杂地层水泥封孔护壁造斜技术对今后施工类似工程具有一定的参考意义。

关键词:深孔钻探; 水泥封孔; 护壁造斜; 复杂地层

中图分类号:P634 文献标识码:B 文章编号:1672-7428(2019)02-0050-05

Cement plugging and side-tracking in complex formation at well Xinhedi-1

XIAO Changcheng, JIA Zhongfang, GAO Shibin, LI Ming

(216 Nuclear Industry Brigade, Urumqi Xinjiang 830011, China)

Abstract: A broken section of great thickness was encountered in well Xinhedi-1 during drilling from 1314.00m to 1419.98m. The formation was highly broken with a large dip angle, and rich in aquifers. Falling stones and water sensitive collapse of the borehole wall were much serious. During the drilling operation, the drilling tools cannot be lowered into the borehole bottom due to the large resistance in the hole. Borehole incidents occurred frequently, and it was difficult to drill through the broken section. In order to deal with the borehole incident and to drill through the broken formation, cement plugging and side tracking were adopted in these zones. Influenced by the complex factors of the hole, especially the dilution of the drilling mud and the erosion resulted by the water systems in the broken belt from 1358.76m to 1396.46m, cement plugging failed early for many times, which wasted a lot of materials and the drilling time. A set of specific and practical measures were developed through field testing, which solved the technical difficulties of the cement plugging in the field, and improved the success rate of the wall protection with cement plugging and side tracking, providing reference for similar construction in the future.

Key words: deep hole drilling; cement plugging; borehole wall protection and side tracking; difficult formation

1 概况

1.1 工程概况

新和地 1 井为中央财政拨款, 是准噶尔盆地及周缘油气基础地质调查项目——和丰盆地地质调查井钻探工程。该井位于和布克赛尔县境内, 准噶尔盆地西北部, 隶属于新疆维吾尔自治区塔城地区。和布克赛尔县地势北高南低, 最高点为北部的赛尔山木斯套峰, 海拔 3835 m, 最低点为南部的玛纳斯湖, 海拔 249 m。

和丰盆地地质调查井钻探工程实施单位为中国

地质调查局油气资源调查中心, 钻探施工由核工业二一六大队负责。新和地 1 井为直井, 设计孔深 2000 m, 终孔井斜 $\geq 12^\circ$, 终孔直径 ≤ 75 mm, 覆盖层以下连续钻进取心, 岩心采取率 $\geq 85\%$ 。

到目前为止和丰盆地内尚无钻井, 地层赋存情况不清, 新和地 1 井为该区施工的第一口井, 钻探风险较高。

1.2 地层情况

钻井所属构造位置为和丰盆地中部坳陷区, 钻探目的层为二叠系、石炭系。区内勘探程度较低, 资

收稿日期:2018-04-17; 修回日期:2019-01-10 DOI:10.12143/j.tkgc.2019.02.009

作者简介:肖长城,男,汉族,1983年生,探矿工程专业,从事探矿工程及相关技术工作,新疆乌鲁木齐市北京南路 467 号, xiao_198391@163.com。

引用格式:肖长城,贾中芳,高士彬,等.新和地 1 井复杂地层水泥封孔护壁造斜技术[J].探矿工程(岩土钻掘工程),2019,46(2):50—54.

XIAO Changcheng, JIA Zhongfang, GAO Shibin, et al. Cement plugging and side-tracking in complex formation at well Xinhedi-1 [J]. Exploration Engineering (Rock & Drilling and Tunneling), 2019, 46(2): 50—54.

料匮乏,对钻遇地层的预测不明确。

根据周缘盆地已施工的 8 口钻井(吉参 1 井、吉参 2 井、和页 1 井、和页 2 井、和页 3 井、和地 1 井、和参 1 井、和砂 1 井)的井史资料判断,和丰盆地及周缘地区共发育以下几套地层:第四系、新近系上新统、二叠系下二叠统、石炭系中石炭统、泥盆系中泥盆统。

根据周缘盆地物探资料,钻遇地层岩性以砂岩、泥岩为主,钻孔易坍塌、掉块、卡钻,因此钻进过程中保证地层稳定性是重点工作。

2015—2017 年在临近地区额敏县施工的同一项目钻井塔地 1 井,在钻进至 900 m 左右时遇涌水破碎带,现场多次采取压涌、水泥封孔护壁措施皆不成功,挪孔 3 次重打皆未钻穿复杂地层,历时 3 年,项目失败。

1.3 施工方法和工艺措施

浅层钻进采用 HXY-6B 型钻机,随着孔深的增加后期换用 XY-8 型钻机,采用绳索取心钻进工艺。选用 NBB-390/15 型泥浆泵,额定流量 390~52 L/min。

新和地 1 井井身为三开,第四系外全井段取心。

一开采用 Ø190 mm 牙轮钻头,Ø60 mm 普钻钻进第四系、新近系地层,施工孔段 0~302.00 m。下入 Ø146 mm 表层套管,稳固第四系风化地层。开孔采用黄土、纤维素搅拌冲洗液,排除岩粉,稳固孔壁,一开结束后更换冲洗液。

二开采用 Ø100 mm 金刚石钻头,S97 金刚石绳索取心钻进,施工孔段 302.00~1314.00 m,裸眼钻进。采用无固相聚合物冲洗液,排渣、冷却润滑和保护孔壁效果良好,该孔段地层较为稳定。

三开采用 Ø80 mm 金刚石钻头,S75 金刚石绳索取心钻进,施工孔段 1314.00~1419.98 m,裸眼钻进。该孔段地层倾角大、破碎程度高、富含水系,孔内事故多发。采用高密度、高粘度、防水敏冲洗液,以稳定破碎、易水敏坍塌地层。

2 水泥封孔护壁

新和地 1 井 1314.00~1419.98 m 孔段地层高度破碎,孔壁掉块、水敏坍塌^[1]现象严重,钻进时孔内阻力大,钻具放不到底,孔内事故多发。在钻进至 1358.76、1396.46 m 时,孔内掉块、坍塌埋钻导致 2 次断钻具事故,事故钻具在破碎段内被掩埋,反复扫

孔不到底,无法处理事故钻具。为绕过已严重坍塌、超径^[2]的孔段,钻穿破碎带,现场决定采用水泥封孔护壁造斜。

2.1 1314.00~1358.76 m 孔段采用经验法水泥封孔的情况

目的层局部经验法封孔^[3],以孔径和计划封孔的孔段计算封孔所需的水泥浆量,用泥浆泵将水泥浆泵入孔内,根据现场经验,泥浆泵泵压升高时则水泥浆泵到目的层位。

新和地 1 井在 1314.00~1358.76 m 孔段计划封孔深度为 150 m。以扩孔后的孔径半径 $r_1 = 0.0565$ mm 计算,需要水泥浆 $A = \pi r_1^2 h = 1.50$ m³。水泥浆配方:每方加水 0.6 m³、525 号水泥 23 袋、盐 5 kg。封孔情况见表 1。

表 1 新和地 1 井 1314.00~1358.76 m 孔段采用经验法水泥封孔情况

Table 1 Cement sealing condition in the section of 1314.00m to 1358.76m of well Xinhedi-1 using the empirical method

| 序号 | 封孔效果 | 原因分析 |
|----|------|------------------------|
| 1 | 失败 | 泵压不稳,判断泵压失误,水泥浆未封到目的层位 |
| 2 | 失败 | 泵压不稳,判断泵压失误,水泥浆未封到目的层位 |
| 3 | 成功 | 泵压判断正确,水泥浆封到了目的层位 |

新和地 1 井在 1314.00~1358.76 m 孔段共进行了 3 次目的层局部经验法封孔,其中 2 次失败,1 次成功,成功率只有 33.33%。在复杂地层中深孔段泥浆泵泵压^[4]不稳定,在实际操作中以泵压升高来判断水泥浆是否泵到位的失误率较高,浪费了现场大量的物资和工期。

2.2 新和地 1 井 1358.76~1396.46 m 富含水系孔段采用体积置换法水泥封孔情况

目的层局部经验法封孔失败率太高,不适用于新和地 1 井复杂地层中深孔段中水泥浆封孔。现场经研究决定采取体积置换法封孔,提高水泥浆封到目的层位的成功率。

2.2.1 理论计算

体积置换法以钻孔孔径、钻杆尺寸计算封孔所需水泥浆量、压水量,现场通过标准尺寸的水泥浆坑、水池精确控制泵入孔内的水泥浆和清水的体积。

现场采用 S75 绳索钻杆实施封孔,封孔孔段经扩孔后的孔半径 $r_1 = 0.0565$ m,S75 钻杆外径半径 $r_2 = 0.0355$ m,S75 钻杆内径半径 $r_3 = 0.0305$ m,孔深 $h = 1396.46$ m,NBB-390/15 型泥浆泵采用三挡额定流量 $Q_3 = 250$ L/min。

现场计划封孔 150 m, 封孔孔段为 1196.46~1346.46 m。

封孔 150 m 理论上需水泥浆 $A_1 = \pi r_1^2 \times 150 = 1.50 \text{ m}^3$ 。根据现场经验判断孔内破碎带存在超径现象, 在实际封孔中计划搅拌两罐水泥浆, 每罐水泥浆体积为 1 m^3 , 因此 $A_{\text{实际}} = 2.00 \text{ m}^3$ 。每罐水泥浆计划加水 0.6 m^3 、525 号水泥 21 袋、盐 5 kg、三乙醇胺^[5] (50~100 mL), 孔外静止状态下水泥浆初凝时间为 2 h。

1396.46 m S75 钻杆内容积 $V_1 = \pi r_3^2 h = 4.08 \text{ m}^3$ 。

钻杆与孔壁间 150 m 高度的环状容积 $V_{150} = \pi r_1^2 \times 150 - \pi r_2^2 \times 150 = 0.91 \text{ m}^3$, 破碎带孔径有超径现象, 实际容积应大于理论计算值。

150 m S75 钻杆在孔内所占体积为 $V_{S75} = \pi r_2^2 \times 150 - \pi r_3^2 \times 150 = 0.16 \text{ m}^3$ 。

表 2 新和地 1 井 1358.76~1396.46 m 孔段采用体积置换法水泥封孔的情况

Table 2 Cement sealing condition in the section of 1358.76m to 1396.46m of well Xinhedi-1 using the volume replacement method

| 序号 | 孔段/m | 封孔成/败 | 原因分析 | 水泥浆情况 |
|----|-----------------|-------|--|---|
| 1 | 1358.76~1396.46 | 失败 | 水泥浆封到目的层位, 破碎段内的水泥浆被水流稀释和冲蚀掉, 只有上部少量水泥浆分段凝结, 且凝结硬度较低 | 搅拌水泥浆 2 m^3 , 每方加水 0.6 m^3 、525 号水泥 23 袋、盐 5 kg、三乙醇胺 100 mL |

停待 36 h 后进行封孔检查, 在 1236.50 m 处取出已凝结的水泥柱, 受孔底水系的影响, 上部水泥浆被稀释, 水泥柱分层凝结、软硬交替, 硬度达不到造斜要求。下部破碎段内水泥浆被稀释、冲刷, 无凝结。

体积置换法成功将水泥浆泵到目的层, 解决了经验法过度依赖泵压判断水泥浆是否到位从而导致失误率太高的弊端。

新和地 1 井 1383.16~1396.46 m 孔段富含水系, 对水泥浆的稀释^[6] 和冲蚀^[7] 破坏作用非常大, 导致水泥浆无法正常凝结。现场必须进一步探索出一套科学的适用方法, 解决这一技术难题。

2.2.3 1358.76~1396.46 m 孔段水系对水泥浆稀释和冲蚀破坏作用的解决办法

在解决了水泥浆泵到目的层成功率太低的问题之后, 新和地 1 井 1383.16~1396.46 m 孔段内的水系对水泥浆的稀释和冲蚀破坏作用就成了影响水泥封孔成败的决定性因素。

水泥浆密度低、凝结时间过长会导致水泥浆被水系稀释和冲蚀掉。水泥凝结时间过短则会导致水泥浆在泥浆泵、钻具内或在封孔后没来得及提钻前

泵入水泥浆前, 先下钻到封孔目的层位, 泵入 3 m^3 清水清洗封孔孔段的冲洗液。

封孔 150 m 应压入钻杆和孔壁间的水泥浆体积 $V_{2\text{理论}} = V_{150} + V_{S75} = 1.07 \text{ m}^3$, 因破碎段孔径有超径现象, 实际搅拌的 2 m^3 水泥浆比理论值 1.5 m^3 多出的 0.5 m^3 应加入 V_2 , 因此 $V_{2\text{实际}} = V_{150} + V_{S75} + 0.5 = 1.57 \text{ m}^3$ 。

整个封孔过程中需泵入孔内的液体总体积 $V = V_1 + V_{2\text{实际}} = 5.65 \text{ m}^3$ 。

需要泵入孔内的压水体积 $V_3 = V - A_{\text{实际}} = 3.65 \text{ m}^3$ 。

由以上计算可知, 封孔时先将 2.00 m^3 水泥浆泵入孔内, 再泵入 3.65 m^3 的清水, 即可将水泥浆泵入到目的层位置。

2.2.2 现场施工情况

封孔情况见表 2。

快速凝结造成封孔事故。

在深孔复杂地层内进行水泥封孔, 影响水泥浆凝结的因素很多, 特别是对孔内的水泥浆凝结时间的控制, 无法直接通过孔外试验得出水泥浆在孔内的准确初凝时间, 只有在实践中不断摸索才能得出现场一手数据。

现场决定在水泥浆中逐步增加三乙醇胺、盐、525 号水泥的加量, 使水泥浆在封孔完成后在孔内快速初凝^[8]、凝结以及增加水泥浆的密度、稠度以抵御地层水对水泥浆的稀释、冲蚀破坏作用, 通过现场试验逐步摸索出能够抵御地层水的稀释和冲蚀破坏作用的水泥浆配方。

2.2.3.1 水泥初凝时间的理论计算方法

理论上泵压水时间 $T_{\text{水}} = V_3 \times 1000/Q_3 = 14.60 \text{ min}$ 。

2.00 m^3 水泥浆泵浆的理论时间 $T_{\text{泥}} = 2 \times 1000/Q_3 = 8 \text{ min}$ 。

受泥浆泵的活塞、缸套等的完好度、不同液体的密度、粘度等因素的影响, 实际泵量要比额定泵量略小。现场泥浆泵实际泵完 2.00 m^3 水泥浆的时间 $T_{\text{泥实际}} = 13 \text{ min}$, 泵完 3.65 m^3 清水的时间

$T_{\text{水实际}} = 15 \text{ min}$ 。

现场操作泥浆泵、把吸水头放入不同的水池等的衔接工序需时间 $T_{\text{工}} = 2 \text{ min}$ 。

提钻 200 m 钻杆(提钻 200 m 后整个封孔过程中有风险的工序全部完成)需用时 $T_{\text{提}} = 12 \text{ min}$ 。

$$T_{\text{总}} = T_{\text{水实际}} + T_{\text{泥实际}} + T_{\text{工}} + T_{\text{提}} = 42 \text{ min}$$

需用时 42 min 把整个封孔过程存在风险的工序完成,然后提出孔内剩余钻杆完成整个封孔过程。

由此得出在孔外静止状态下水泥浆初凝时间最小值为 13 min,否则水泥浆在泵入孔内过程中还没泵完就会在孔外初凝。水泥浆在孔内初凝的最小时

间为 42 min,低于这个时间则会发生封孔事故。

根据现场以往封孔经验,水泥浆在泵入孔内过程中处在流动状态,初凝时间变长。泵到孔内后受孔内低温、潮湿、与孔内其它液体掺杂等因素的影响,泵到孔内的水泥浆实际初凝时间比孔外静止状态下的初凝时间要长。

2.2.3.2 现场试验情况

在实际操作中通过逐步增加水泥、盐的使用量,孔外静止状态下初凝时间分别控制到 45、35、25、30 min,在新和地 1 井 1358.76~1396.46 m 孔段进行封孔检验,现场封孔情况见表 3。

表 3 新和地 1 井 1358.76~1396.46 m 孔段采用体积置换法使用不同水泥浆配方的封孔情况

Table 3 Sealing condition in the section of 1358.76m to 1396.46m of well Xinheidi - 1 using the volume replacement method with different slurry formulation

| 序号 | 封孔效果 | 原因分析 | 水泥浆情况 |
|----|------|--|--|
| 1 | 失败 | 水泥浆封到目的层位,初凝时间过长,水泥浆未快速凝结,上部水泥浆分段凝结,硬度低。破碎段内的水泥浆被水流稀释和冲蚀掉,水泥封孔失败 | 搅拌水泥浆 2 m ³ ,每方加水 0.6 m ³ 、525 号水泥 23 袋、盐 8 kg、三乙醇胺 520 mL(孔外试验静态初凝时间 45 min) |
| 2 | 失败 | 水泥浆封到目的层位,水泥浆未快速凝结,上部水泥浆分段凝结,硬度低。破碎段内的水泥浆被水流稀释和冲蚀掉,水泥封孔失败 | 搅拌水泥浆 2 m ³ ,每方加水 0.6 m ³ 、525 号水泥 24 袋、盐 10 kg、三乙醇胺 750 mL(孔外试验静态初凝时间 35 min) |
| 3 | 失败 | 泵水泥浆过程中,水泥浆稠度太高,吸附在吸水管、吸水头上导致泥浆泵故障,水泥浆凝结时间过短,在泥浆泵、钻杆里初凝,水泥封孔失败 | 搅拌水泥浆 2 m ³ ,每方加水 0.6 m ³ 、525 号水泥 25 袋、盐 12.5 kg、三乙醇胺 950 mL(孔外试验静态初凝时间 25 min) |
| 4 | 成功 | 水泥浆封到目的层位,水泥浆在目的层快速凝结,水泥凝结状况良好,硬度达标,水泥封孔成功。造斜成功后未钻穿破碎带 | 搅拌水泥浆 2 m ³ ,每方加水 0.6 m ³ 、525 号水泥 24 袋、盐 11 kg、三乙醇胺 830 mL(孔外试验静态初凝时间 30 min) |
| 5 | 成功 | 水泥浆封到目的层位,水泥浆在目的层快速凝结,水泥凝结状况良好,硬度达标,水泥封孔成功。造斜成功后,现场更换了泥浆体系,成功钻进到 1419.98 m,取得了突破 | 搅拌水泥浆 2 m ³ ,每方加水 0.6 m ³ 、525 号水泥 24 袋、盐 11 kg、三乙醇胺 830 mL(孔外试验静态初凝时间 30 min) |

在实际操作中 30 min 孔外初凝时间的水泥浆配方能够在目的层段封孔后快速初凝,抵御住了水系的稀释和冲蚀破坏作用,实际封孔效果良好。

水泥浆初凝时间越短,实际操作中发生封孔事故的风险越大。封孔前应认真检修、试运行设备,严格把关各流程的操作,确保封孔期间设备、各工序衔接不出意外状况,以免影响封孔。

3 造斜

地质岩心小口径钻探常用造斜方法主要有水泥封孔造斜^[9]、加工偏斜器^[10]、下楔子等。

新和地 1 井选择使用水泥封孔造斜,避免孔内下入偏斜器、楔子等异物,以免造斜不成功或孔内再次坍塌时偏斜器、楔子等异物遗留在孔内无法处理,影响下一步深孔施工。

现场造斜采取的主要措施有:

(1)造斜用钻杆不能太硬、口径应比原孔径小。新和地 1 井造斜孔段孔径为 113 mm,选用 S75 绳索取心钻杆造斜。

(2)造斜用金刚石钻头宜选用平底、同心圆钻头,确保钻进平稳。导正性好的阶梯式钻头或对钻进地层稳定性要求较高的齿轮型钻头等不适用于水泥封孔造斜。新和地 1 井采用 80 mm 口径同心圆金刚石钻头造斜。

(3)硬岩段造斜,钻压应小、转速高;软岩段造斜,钻压应大、转速适中。新和地 1 井在软岩孔段造斜,钻压 1.5 kN、转速 255 r/min^[11-12]。

(4)造斜的位置一般应离需偏离的孔段距离稍大些,以保证造斜角度平顺,新孔与老孔的距离不小于太近。新和地 1 井水泥封孔 150 m,造斜距离控制在 100 m 左右。

(5)校正机台,调整偏斜的角度。新和地 1 井根据孔内测斜结果,一般选择往原孔轨迹的对称面调整角度造斜,以避免新孔与老孔轨迹重合。待新孔钻进孔深超过老孔孔深后,应再次校平机台,避免孔斜超标^[13]。

(6)水泥封孔位置的控制、水泥凝结的硬度等是影响水泥封孔造斜成功与否的关键因素。现场通过

不断试验,解决了新和地1井面临的封孔技术难题,后期水泥封孔的位置、水泥浆凝结的硬度都符合造斜要求,大大提升了水泥封孔护壁造斜的成功率。

1314.00~1358.76 m孔段水泥封孔成功后,造斜成功。

1383.16~1396.46 m孔段第一次水泥封孔造斜成功后未钻穿破碎带,第二次水泥封孔造斜成功后,现场更换了新的冲洗液体系^[14~15],成功钻进到1419.98 m,取得了突破。

4 结语

新和地1井深孔复杂地层水泥封孔护壁造斜技术,克服了中深孔复杂地层水泥封孔护壁造斜的技术难题,积累了一整套宝贵现场经验。科学的施工方法和对现场复杂情况的精确把控是确保工艺成功实施缺一不可的关键因素。新和地1井深孔复杂地层水泥封孔护壁造斜技术的经验总结能够给今后在该地区施工类似工程提供一些借鉴。

参考文献(References):

- [1] 王鲁朝,李晓东,翟育峰,汶川地震断裂带科学钻探项目WFSD-4S孔冲洗液技术[J].探矿工程(岩土钻掘工程),2017,44(2):27~31.
WANG Luzhao, LI Xiaodong, ZHAI Yufeng. Research on drilling fluids technology for WFSD-4S hole of Wenchuan earthquake fault scientific drilling project[J]. Exploration Engineering (Rock & Soil Drilling and Tunneling), 2017,44(2): 27~31.
- [2] 易强忠,廖国平,李绍河,等.云南盐津页岩气调查盐津1~2井施工技术[J].探矿工程(岩土钻掘工程),2016,43(7):68~75.
YI Qiangzhong, LIAO Guoping, LI Shaohe, et al. Construction technology of Yanjin well 1~2 for Yunnan shale gas resource investigation[J]. Exploration Engineering (Rock & Soil Drilling and Tunneling), 2016,43(7):68~75.
- [3] 章术,尹亮先,首照兵.贵州铜仁地区页岩气钻井施工难点及对策[J].探矿工程(岩土钻掘工程),2017,44(5):10~13.
ZHANG Shu, YIN Liangxian, SHOU Zhaobing. Difficulties of shale gas well drilling construction in Tongren of Guizhou and the countermeasures[J]. Exploration Engineering (Rock & Soil Drilling and Tunneling), 2017,44(5):10~13.
- [4] 宗绪永,李柏军,田敏.基于引射器原理的投砾装置喷嘴CFD优化仿真分析[J].探矿工程(岩土钻掘工程),2016,43(9):30~33.
ZONG Xuyong, LI Baijun, TIAN Min. Optimization CFD simulation analysis on the nozzle of gravel delivery device based on ejector principle[J]. Exploration Engineering (Rock & Soil Drilling and Tunneling), 2016,43(9):30~33.
- [5] 孙文静,李欢,何荣幸.有色金属全合成切削液的研制[J].西南大学学报(自然科学版),2018,40(1):157~164.
SUN Wenjing, LI Huan, HE Rongxing. Development of a total synthetic cutting fluid for nonferrous metals[J]. Journal of Southwest University(Natural Science Edition), 2018,40(1):157~164.
- [6] 施秋华,袁亚娟,夏斌,等.榆林油田扶杨油层沉积岩地球化学特征及地质意义[J].地质学报,2018,92(1):154~169.
SHI Qiuhua, YUAN Yajuan, XIA Bin, et al. Geochemical characteristic of sedimentary rocks in the Fuyang oil layer of Yushulin oil field and its geological significance[J]. Acta Geologica Sinica, 2018,92(1):154~169.
- [7] 汪长浩.升深A区块强水驱火山岩气藏合理产量确定[J].大庆石油地质与开发,2018,37(1):60~64.
WANG Changhao. Determinationg of the reasonable productions for the volcanic gas reservoir in block Shengshen A flooded by the strong water[J]. Petroleum Geology & Oilfield Development in Daqing, 2018,37(1):60~64.
- [8] 高学通.帷幕注浆改性湖泥混合浆液扩散性能及除砂工艺[J].矿业工程,2017,15(1):26~28.
GAO Xueting. Diffusion ability of modified lake mud mixed grout for curtain grouting and desanding technology[J]. Mining Engineering, 2017,15(1):26~28.
- [9] 夏本玉,孙旭,杜亮,等.半周期自修正防弯钻具(XBZX)的研制与应用[J].探矿工程(岩土钻掘工程),2017,44(4):39~43.
XIA Benyu, SUN Xu, DU Liang, et al. Development and application of half-period self-correction deviation prevention drilling tool[J]. Exploration Engineering (Rock & Soil Drilling and Tunneling), 2017,44(4):39~43.
- [10] 邓亮,邓少东,张承飞.岩心钻探事故孔偏斜钻进技术[J].贵州地质,2014,(2):158~160.
DENG Liang, DENG Shaodong, ZHANG Chengfei. Accident deviation drilling technology in rock hole drilling[J]. Guizhou Geology, 2014,(2):158~160.
- [11] 李锡.背包式钻机的工程应用与存在的若干问题[J].探矿工程(岩土钻掘工程),2016,43(5):56~58,62.
LI Xi. Engineering application of knapsack type drilling machine and its problems[J]. Exploration Engineering (Rock & Soil Drilling and Tunneling), 2016,43(5):56~58,62.
- [12] 郭宝林,孙庆春.鸭西背斜钻井提速技术试验及效果分析[J].探矿工程(岩土钻掘工程),2017,44(2):53~56.
GUO Baolin, SUN Qingchun. Experiment of improving drilling speed in anticline of west Yaerxia and effect analysis[J]. Exploration Engineering (Rock & Soil Drilling and Tunneling), 2017,44(2):53~56.
- [13] 尹德战,余大有,胡曦.电缆湿接头在小口径定向孔中的应用[J].探矿工程(岩土钻掘工程),2015,42(8):60~62,67.
YIN Dezhan, YU Dayou, HU Xi. Application of waterproof cable joint in small diameter directional hole[J]. Exploration Engineering (Rock & Soil Drilling and Tunneling), 2015,42(8):60~62,67.
- [14] 宋军,陈礼仪,张统得.若尔盖铀矿田复杂地层泥浆技术研究与应用[J].探矿工程(岩土钻掘工程),2016,43(12):1~5.
SONG Jun, CHEN Liyi, ZHANG Tongde. Research and application of mud technology in complex formation of Ruorgai uranium mining field[J]. Exploration Engineering (Rock & Soil Drilling and Tunneling), 2016,43(12):1~5.
- [15] 肖长城,贾中芳.新疆塔里木盆地西南坳陷云地1井钻探施工技术[J].探矿工程(岩土钻掘工程),2017,44(9):38~43.
XIAO Changcheng, JIA Zhongfang. Drilling construction technology of Yundi well-1 in southwest depression of Tarim basin[J]. Exploration Engineering (Rock & Soil Drilling and Tunneling), 2017,44(9):38~43.